

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Baross tér 7-8

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. május 20.

## Balesetben megsérült ágyásszegély

Pár napja volt egy baleset ahol a kocsí behajtott az ágyásba és kidöntötte abeton elemeket, ezek most ott vannak sirt kupacban esőkor a termőföld folyik ki a virágok alól az útra. Helyre kell állítani a beton ágyás szegélyt.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-07-01 09:20:09**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A támfal helyreállításához szükséges elemek beszerzése folyamatban van. A munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/171225/balesetben-megserult-agyasszegely/hivatal>

**2025-09-14 12:12:51**

**Felhasználói hozzászólás**

Megjavították!