

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Than Károly u. 38

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. május 28.

Szemetes gyalogátkelő

A Than Károly és az Egér út találkozásánál a gyalogátkelő környezete gazos, szemetes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-07-16 14:50:07

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/171809/szemetes-gyalogatkelo/hivatal>