

Utca:

Budapest, II. kerület, Mecset u. 9

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. május 29.

Sérült korlat

FRISSÍTÉS: 2025.07.15.

II. Kerületi Önkormányzat válasza:
„A poller esetében a Budapest Közút az illetékes.”

FRISSÍTÉS: 2025.06.05.

BKM Budapesti Közművek válasza:
„A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.”

A sérült korlat éles végével kilóg az úttestre. Mellette van invazív bálványfa, gaz és szemét.
Az illetékes: BKM

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-06-05 15:35:04

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/171914/serult-korlat/hivatal>

2025-07-02 12:01:20

Felhasználói hozzászólás

Kapcsolódó: <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/174208/korlatpoller-kiszakitva>

2025-07-15 14:20:03

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő/Admin!

A poller esetében a Budapest Közút az illetékes.

Üdvözlettel,

II. Kerületi Önkormányzat

2025-07-16 14:31:57

Felhasználói hozzászólás

Kapcsolódó bejelentés alapján megoldásra vár az ügy:
<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/174208/korlatpoller-kiszakitva>

2025-09-07 19:41:41

Felhasználói hozzászólás

Megoldott