

Utca:

Budapest, II. kerület, Bem rkp. 54

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott


Dátum:

2025. május 30.

Kerékpárút karbantartás hiánya

Ismét itt az idő arra, hogy levágják a bokrokat. Rálógnak végig a kerékpárútra, elvéve 20-30 cm-t az amúgy sem széles úttestből. Balesetveszélyes, mert a kerékpárosok behúzódnak középre, és sokkal nagyobb eséllyel ütköznek szemből. Kicsit unom, hogy ezt félévente 3x be kell jelenteni (állandóan), mert az útkezelő nem képes időben elvégezni a munkát. Végig ez van a Batthyány tér és a Margit híd között.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:



jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2025-06-05 15:45:08

Feladó

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
A kerékpárút mentén a növényzet nyírását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/171948/kerekparut-karbantartas-hianya/hivatal>