

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Bem rkp. 54

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. május 30.

## Kerékpárút karbantartás hiánya

Ismét itt az idő arra, hogy levágják a bokrokat. Rálógnak végig a kerékpárútra, elvéve 20-30 cm-t az amúgy sem széles úttestből. Balesetveszélyes, mert a kerékpárosok behúzódnak középre, és sokkal nagyobb eséllyel ütköznek szemből. Kicsit unom, hogy ezt félévente 3x be kell jelenteni (állandóan), mert az útkezelő nem képes időben elvégezni a munkát. Végig ez van a Batthyány tér és a Margit híd között.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**



jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu



**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**2025-06-05 15:45:08**

**Feladó**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
A kerékpárút mentén a növényzet nyírását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/171948/kerekparut-karbantartas-hianya/hivatal>