

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Villányi út 16

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. június 05.

Feneketlen tavi játszó vizes rész nem működik

A 11. kerületi feneketlen tavi játszótér vizes részén a tekerő eltört. Kérlek javítsátok meg, olyan jó ez a játszó!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-07-16 14:45:05

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A vizes játszószer javítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/172407/feneketlen-tavi-jatszoz-vizes-resz-nem-mukodik/hivatal>