

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Villányi út 16

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. június 05.

# Feneketlen tavi játszó vizes rész nem működik

A 11. kerületi feneketlen tavi játszótér vizes részén a tekerő eltört. Kérlek javítsátok meg, olyan jó ez a játszó!

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-07-16 14:45:05**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A vizes játszószer javítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/172407/feneketlen-tavi-jatszoz-vizes-resz-nem-mukodik/hivatal>