

Utca:

Budapest, XXI. kerület, Csepel, Csepel

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. június 09.

Sérült szemetes

Kérem az ill. értesítést. Szent Imre tér Csepel.
Köszö szepen.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-07-23 13:45:03

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a leesett edény cseréjét és rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/172639/serult-szemetes/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.