

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Szabadság tér 10

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. június 21.

Botlásveszélyes csavarok

Botlás veszélyes kiálló csavarok

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-06-24 09:40:03

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő/Admin!

Köszönjük bejelentését, Műszaki osztályunk ellenőrzi a csavarok és járólapok állapotát.

Üdvözlettel,

II. Kerületi Önkormányzat

2025-06-24 09:58:25

Felhasználói hozzászólás

Elnézést az említett probléma az 5kerület Szabadság tér Ameriai követsége mellett észleltem

2025-08-15 13:40:08

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen a burkolatból kiszakított padok rögzítő csavarjai álltak ki a burkolatból. A padok rögzítését munkatársaink elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/173485/botlasveszelyes-csavarok/hivatal>