

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
91

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. június 23.

Tátongó, mély gödör a füves területen

A Budapest, II. Szilágyi E fasor 91. sz előtt az út-szervíz út közötti füves területen egy mély, balesetveszélyes lyuk tátong.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-08-03 13:46:26

Felhasználói hozzászólás

Ezzel a problémával vajon kíván foglalkozni az illetékes, vagy megvárjuk, míg valaki beleesik a gödörbe és megsérül?

2025-08-13 09:45:10

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az öntöző szelepkna fedél pótlását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/173626/tatongo-mely-godor-a-fuves-területen/hivatal>

2025-11-22 20:46:26

Felhasználói hozzászólás

Ez közben megoldódott!