

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor  
91

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. június 23.

## Tátongó, mély gödör a füves területen

A Budapest, II. Szilágyi E fasor 91. sz előtt az út-szervíz út közötti füves területen egy mély, balesetveszélyes lyuk tátong.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-08-03 13:46:26**

**Felhasználói hozzászólás**

Ezzel a problémával vajon kíván foglalkozni az illetékes, vagy megvárjuk, míg valaki beleesik a gödörbe és megsérül?

**2025-08-13 09:45:10**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az öntöző szelepkna fedél pótlását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/173626/tatongo-mely-godor-a-fuves-területen/hivatal>

**2025-11-22 20:46:26**

**Felhasználói hozzászólás**

Ez közben megoldódott!