

**Utca:**

Budapest, IV. kerület, Újpest, Újpest-központ  
M

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. június 24.

## Szennyezett buszmegálló

Újpest központban az Árpád úton a Rossmann előtti buszmegálló (196, 104 stb) nagyon koszos. A burkolaton többféle ragacsos anyag található. Kérjük az illetékeseket mossák le a felületeket és gyakorítsák a takarítást amennyiben van rá lehetőségük. Köszönjük!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-07-01 09:10:04**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/173708/szennyezett-buszmegallo/hivatal>

**2025-07-02 16:01:38**

**Felhasználói hozzászólás**

Továbbra is így néz ki...