

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Egressy út /
Hungária körút

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. július 08.

Szemetes, gazos gyalogátkelő

Az Egressy út Hungária körút kereszteződésében szemetes, gazos a gyalogátkelő. Kérem takarítsák!

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-07-08 22:59:44

Ez inkább BKM

Felhasználói hozzászólás

2025-07-11 13:55:09

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink elvégezték a terület takarítását.

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/174657/szemetes-gazos-gyalogatkelo/hivatal>