

Utca:Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
91**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megerősítésre vár

Dátum:

2025. július 14.

Veszélyes gödör

Sötétben kimondottan balesetveszélyes az a gödör, ami tuti bokaficamot vagy bokatörést okozhat, ha valaki véletlenül belelép. Jó lenne ezt elkerülni. Helyszín: a Szilágyi Erzsébet fason a kerékpárút és a szervízút közti zöld területen, a Gyergyó és a Júlia utca közti szakaszon, utóbbi sarkához közelebb.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-07-14 10:04:50

Felhasználói hozzászólás

Kedves Bejelentőnk!

Az általad küldött bejelentést az ügyeletes Járókelő Ügykezelő önkéntes továbbküldte az önkéntesek koordinátorának további ellenőrzésre.

Elképzelhető, hogy a problémát már korábban bejelentették, vagy esetleg más teendő van veled. Az ügykezelő koordinátor hamarosan felveszi veled a kapcsolatot, értesíteni fog a további ügymenettel kapcsolatban. Mindenképpen figyeld az értesítéseidet, hogy ne maradj le a tudnivalókról!

Addig is türelmedet kérjük, és köszönjük megértésed!

A Járókelő csapatának nevében: Miki

2025-07-14 10:09:42

Felhasználói hozzászólás

A 'Kiegészítésre vár' státusz - gondolom -, jelen esetben az ügyintézésre vonatkozik, én ennél több érdemi információt nem tudok hozzátenni sajnos, mint probléma leírása, helyszín megadása és fotó.

2025-08-26 08:55:08

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az öntöző szelepek fedél pótlását beütemeztük, a munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/175067/veszelyes-godor/hivatal>