

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Blaha Lujza tér M

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2025. július 20.

## Törött szemetes

Törött urna. Kérlek, javítsd meg.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu


**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-09-03 08:45:09**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A megrongált edényt munkatársaink elszállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/175509/torott-szemetes/hivatal>

**2026-03-17 21:40:34**

**Felhasználói hozzászólás**

megoldott