

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Zielinski Szilárd stny.

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. július 27.

Betört, hiányzó fedél a Margitszigeten

A Margitszigeten, a felső rózsakertet felező út mellett egy locsoló-vízvevőhely fedele eltört és beleesett, veszélyes buktatót, lukat eredményezve.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-10-20 12:10:05

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett helyszínen a csap helyreállítása megtörtént.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/176072/betort-hianyzo-fedel-a-margitszigeten/hivatal>