

Utca:

Budapest, I. kerület, Várkerület, Döbrentei tér

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megerősítésre vár

Dátum:

2025. július 30.

Foszlik a felüljáró

Jelzett helyszínen lévő felüljáró borzasztó állapotban van, konkrétan foszlik. (a festése????? Burkolata???) - Lehangelő állapot, forgalmas helyen.

Kérjük az Illetékest, hogy javítsa!

Pontos helyszín:

47.49152777417788, 19.04397845934281

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-08-07 15:20:02

Hivatal válasza

Tisztelt Járókelő! Iktatószám: BPK/22648-2/2025

A <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/176368/foszlik-a-feluljaro/hivatal> bejelentésben szereplő ERZSÉBET HÍD-BUDAI LEHAJTÓJA, fenntartása a Budapest Közút Zrt. feladatai közé tartozik.

Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat által biztosított források erejéig a műszaki, és gazdaságossági szempontok alapján a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

A bejelentésben szereplő hiba sajnos igen elterjedt, pénzügyi lehetőségünk függvényében tervezzük a javítást.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Híd, műtárgy főosztály

[cid:image003.png@01D82EEB.D989AB20]

e-mail: hidmutargy@budapestkozut.hu

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 86