

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Március 15. tér

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megerősítésre vár


Dátum:

2025. augusztus
04.

Omlás

Az Erzsébet híd falából egy darab omlott le.
Kérem a hiba megjavítását, és az omladék elszállítását.
Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-08-07 14:15:02

Hivatal válasza

Tisztelt Járókelő! Iktatószám: BPK/22983-2/2025

A <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/176703/omlas/hivatal> bejelentésben szereplő Erzsébet híd üzemeltetése, fenntartása a Budapest Közút Zrt. feladatai közé tartozik. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben jelzett hibát felvettük a javítási listánkra.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Híd, műtárgy főosztály

[cid:image003.png@01D82EEB.D989AB20]

e-mail: hidmutargy@budapestkozut.hu

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 86