

Utca:

Budapest, I. kerület, Várkerület, Budai alsó rkp. 16

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megerősítésre vár

Dátum:

2025. augusztus 05.

Gazos rakpart

FRISSÍTÉS: 2025.09.12.

BKM Budapesti Közművek válasza:


„A burkolt felületek gyommentesítése a Budapest Közút Zrt.”

Tisztelt Járókelő!

A Batthyány tér előtti duna parton, ahol a turisták a Parlamentet fotózzák nagyon gazos. Ez nem méltó ahhoz a kedvelt turista helyszínhez! Kérem továbbítsák az illetékeseknek! Sajnos csak rossz minőségű képet sikerül az autóból fotózni!

Köszönöm munkájuka!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-09-12 14:25:06

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A burkolt felületek gyommentesítése a Budapest Közút Zrt. illetékességébe tartozik, ezért javasoljuk, forduljanak hozzájuk.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/176762/gazos-rakpart/hivatal>

2026-02-13 08:32:54

Hivatal válasza

Tisztelt Cím!

Mellékletben megküldjük a tárgyban szereplő bejelentésre adott tájékoztatásunkat, amelyet elektronikus aláírással láttunk el.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály

e-mail: utfenntartas@budapestkozut.hu

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.

[Leírás: Budapest közút]