

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Doberdó út 47

Illetékes:

III. kerület ÓBKF
Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelet

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:

2025. augusztus
06.

Törött kutyaitató

FRISSÍTÉS: 2025.08.13.

BKM válasza:

„A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.”

A játszótérnél lévő ivókút kiüríthető kutyaitató vályújának az oldala elengedett, így a vizet nem tartja meg.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-08-13 09:30:10

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/176876/torott-kutyaitato/hivatal>