

**Utca:**

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,  
Doberdó út 47

**Illetékes:**

III. kerület ÓBKF  
Óbuda-Békásmegyer  
Közterület-felügyelet

**Állapot:**

Megoldatlan

**Dátum:**

2025. augusztus  
06.

## Törött kutyaitató

FRISSÍTÉS: 2025.08.13.

BKM válasza:

„A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.”

A játszótérnél lévő ivókút kiüríthető kutyaitató vályújának az oldala elengedett, így a vizet nem tartja meg.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-08-13 09:30:10**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/176876/torott-kutyaitato/hivatal>