

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Békásmegyer

Illetékes:

III. kerület OVZRT
Óbudai
Vagyonkezelő NZrt.

Állapot:

Válaszra vár

Dátum:

2025. augusztus
08.

Ráesett az egyik vezetékre egy faág

FRISSÍTÉS: 2026.02.20.

BKM Budapesti Közművek (BDK) válasza:

„A bejelentett vezeték nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.”

FRISSÍTÉS: 2026.02.18.

E.ON válasza:

„A bejelentésben található vezeték nem az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonát képezi, így azt helyreállítani nem tudjuk. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 06 1 700 7000 telefonszámon.”

FRISSÍTÉS: 2026.01.30.

Bejelentő hozzászólása:

„Semmi sem változott. Kérem továbbra is intézkedésüket! Amennyiben nem kerületi hatáskör kérem legyenek szívesek jelezni azt!”

FRISSÍTÉS: 2025.11.06.

A bejelentő visszajelzése:

„Azóta sem történt semmi. Faág leszakadva a kábelre, a kábel meg le van szakadva.”

FRISSÍTÉS: 2025.09.04.

BKK válasza:

„Köszönjük megkeresését, amellyel kapcsolatban a Budapest Közút Zrt. állásfoglalásában arról

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



tájékoztatta Társaságunkat, hogy a III. kerület Újmegyeri buszvégállomás zöldterülete a III. kerületi Önkormányzat üzemeltetésében van. Társaságuk a terület rendbe tételében nem illetékes, a fakivágás szintén a kerületi Önkormányzat hatásköre.

”

Az egyik vezeték kár elérhető magasságban van. Kérem legyenek szívesek a hibát elhárítani!
Köszönöm szépen!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2025-09-04 15:10:04

Ügyszám: 0038/0039360/2025

budapest@jarokelo.hu

JAROKELO-BUDAPEST-00177049

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amellyel kapcsolatban a Budapest Közút Zrt. állásfoglalásában arról tájékoztatta Társaságunkat, hogy a III. kerület Újmegyeri buszvégállomás zöldterülete a III. kerületi Önkormányzat üzemeltetésében van. Társaságuk a terület rendbe tételében nem illetékes, a fakivágás szintén a kerületi Önkormányzat hatásköre.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2025. szeptember 4.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ

Feladó

BKK Budapesti Közlekedési Központ

2025-09-11 19:35:22

A lelógó kábel is gond azért.

Felhasználói hozzászólás

2025-11-06 17:00:31

Azóta sem történt semmi. Faág leszakadva a kábelre, a kábel meg le van szakadva.

Felhasználói hozzászólás

2025-12-04 18:10:02

És miért vár megoldásra? Válasz sem jött.

Felhasználói hozzászólás

2026-01-30 18:21:44

Semmi sem változott. Kérem továbbra is intézkedésüket! Amennyiben nem kerületi hatáskör kérem legyenek szívesek jelezni azt!

Felhasználói hozzászólás

2026-02-18 12:08:19

E.ON

Tisztelt Címzett!

Köszönjük, hogy kérésével hozzánk fordult. * megkeresésének dátuma: 2026.02.16. * válasz iktatószáma: 1/00400889-01/2026/1

Válaszunkat mellékelten küldjük.

További információért forduljon hozzánk bizalommal a Válasz gomb megnyomásával, így könnyebben azonosítjuk Önt és újabb levelét.

Üdvözlettel:

E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Kövessen minket a közösségi felületeken is

KAPCSOLAT

FROM: ver.abel@sokat.hu
SENT: 2026-02-16 15:37:12.0
TO: aramhalozat@eon.hu
SUBJECT: Solymár - Templom tér köz és épület/szobor világítás ügyek

Sie erhalten nicht häufig E-Mails von ver.abel@sokat.hu. Erfahren Sie, warum dies wichtig ist

Tisztelt Szolgáltató!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm a megbeszélte kandaláber hibajegyzékünket. Csatolva a számozás és egy helyszínrajz, a pdf-en a fő észrevételek, szövegesen pedig:

- * Világítás szempontjából két kandaláberrel van gond. Egy esetben nem világít (7) a másik esetben pedig gyenge a fényerő (14).
- * Érintésvédelmi szempontból aggályos módon van pár kandaláber hozzáférési ajtaja/ szerelőajtaja rögzítve (8, 12). Egyik esetben szigetelőszalaggal, másik esetben kissé elválik az oszloptól az ajtó a hiányzó csavar miatt.
- * Pár lámpa esetén vannak hiányzó vagy repedt üvegek(5,13). A 13-as lámpa üvegei vélelmem szerint az iskolai focizás (vagy más játék) közben törhettek el. Érdemes lehet gondolkodni valami védelmen, vagy üvegszerű műanyag lapok használatán.
- * A téren kinézetében két különböző lámpatest kialakítás látható. Az egyik a négy üveges (pl.:1) és a hat üveges (pl.:7). Hosszútávon egységesebb képet mutat, ha csupán egy fajta lámpatest lenne a téren.
- * Van 2 db hat üveges kandaláber amelynek a tetejéről hiányzik a szép díszített tető és helyette egy lapos bádoglemezzel fedték be azokat (9, 12).
- * Hosszú távon jó lenne rá figyelni, hogy az izzócserék során ugyan olyan színhőmérsékletű izzót tegyenek be. (Pl.: 2700K)
- * jobb lenne egy profi megoldás a Wass Albert szobor kiegészítő megvilágítás kivitelezésére (8) valamint a sváb pár megvilágítására (3), (2) felületeken elhelyezve
- * A játszótér melletti villanyoszlopon már van egy lámpa ami a köríves járda felé néz, de a játszótér jobb megvilágításának szempontjából sokat segítené még egy lámpatest ami a játszótér felé nézne, közbiztonsági szempontból.
- * Általánosságban elmondható, hogy évente egy alkalommal a lámpák üvegeire ráférne egy tisztítás és aktuális lenne sok esetben a kandaláber oszlopok festés is.

Képeket itt találnak, file neve az adott jelzésű lámpához tartozik:

https://drive.google.com/drive/folders/16_KqRvedbCRS7xLQbRzlzABkjwIA38xo?usp=drive_link

Ha a linken nem elérhető jelezzék és csatolhatom is.

Szeretném kérni, hogy segítsenek letisztítani a kandalábereken túl, hogy mely lámpákért ki a felelős és ki a tulajdonos, mi a módja a javításnak,

feltételezzük, hogy az oszlopokon elhelyezett lámpák villamosbiztonsága az önök felelőssége. Ha ez nem így lenne haladéktalanul tisztázzuk.

A következő egyéb (nem kandaláber) lámpák találhatóak a téren kandaláber oszlopokra szerelve:

- Thor márkájú kis méretű szűk karakterisztikájú, igényes szobormegvilágító, 2 db. - korrekt szerelésnek tűnik.
- 2 db nagyobb reflektor melyek a templom homlokzatát világítják (egyik kiégett)
- 3 db olcsó-gagyi reflektor szakszerűtlenül szerelve, melyek szobrokat világítanának meg a sváb pár szobrát 2 db a Wass Albert mellszobrot 1 db. Fentebb írt helyeken.

Ezeket szeretnénk igényesebb és szakszerűbb megoldással ellátni, de nem tudjuk, hogy mi intézhetjük-e magunk ezt a munkát.

- 1 db közvilágítás a játszótér-részénél (ez beton oszlop)

Köszönöm az együttműködésüket, türelmüket.

Sajnos az előző testületből nem kaptunk elegendő információt a helyzet tisztázásához.

Mi a felmérést befejeztük, de szeretnénk a hibákat javítani és biztonságban, rendezett helyen tudni közösségünket. (szomszédban iskola van)

Köszönettel:

Vér Ábel, +36207738971

Solymár Plébánia képviselő testületi tag

műszaki csoport vezetője

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



2026-02-20 13:34:49

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett vezeték nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/177049/raesett-az-egyik-vezetekre-egy-faag/hivatal>

2026-04-21 12:22:06

Felhasználói hozzászólás

Továbbra sincsen változás.

2026-04-28 17:11:35

Felhasználói hozzászólás

Nem sietik el.