

Utca:

Budapest, IX. kerület, Ferencváros, Ipar u. 2

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:


2025. augusztus
09.

A fák körüli törött szegély.

—

A fák körüli törött szegély. Kérem, javítsák meg. Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-08-13 10:00:07

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A Soroksári úti faszegélyeket Társaságunknak egyelőre kapacitás hiányában nincs módja helyreállítani.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/177089/a-fak-koruli-torott-szegely/hivatal>

2025-08-19 07:51:22

Felhasználói hozzászólás

„Legalább meg kellene tervezni ezeket a munkákat a következő évre, például.