

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Bartók Béla út
152

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megerősítésre vár


Dátum:

2025. augusztus
09.

A fák körüli törött szegély

A fák körüli kerítések végig az utcán töröttek. Kérem, javítsák meg. Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-11-07 13:53:43

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A szegélyek helyreállítása okán felvettük a kapcsolatot a Budapest Közút Zrt.-vel. A munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/177098/a-fak-koruli-torott-szegely/hivatal>