

Utca:

Budapest, XVI. kerület, Cinkota H

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. augusztus
14.

Gazzal benőtt buszmegálló

Cinkota H-nál, a 92-es busz kistarcsai irányú megállójának szegélyeit benőtte a gaz, esztétikátlan és balesetveszélyes is lehet, kérném a kiirtását.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-08-18 14:25:13

BKM Budapesti Közűvek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület takarítását munkatársaink elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közűvek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/177465/gazzal-benott-buszmegallo/hivatal>

2025-08-19 19:22:36

Felhasználói hozzászólás

A buszmegálló terjedelmében megtörtént a gaz levágása. Az előtte lévő néhány méteren már nem, de tudjuk be félsikernek.