

Utca:

Budapest, XIX. kerület, Kispest, Pozsony u. 50

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. augusztus 18.

Veszélyes fa

Járda szélén álló fáról rendszeresen leszakadnak nagy ágak. Túloltók is javasolják, hogy önkormányzat nézetese meg, lehet ki kell vágni. Fa egyik oldalán az utcában óvoda van, másik oldalán forgalmas út. Fa ágai között vezetékek mennek át.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-10-03 13:55:04

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett területen Társaságunk csak őrszelvénygallyazást végez a tömegközlekedési eszközök zavartalan közlekedésének biztosítása céljából. Faültetéssel, fenntartással kapcsolatban javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/177794/veszelyes-fa/hivatal>

2025-10-03 15:58:59

Felhasználói hozzászólás

A fá kivágva, veszély megszűnt. Köszönjük.