

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Fiumei út BKM Budapesti  
11

**Illetékes:**

Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. augusztus  
25.

## Műtárgy tele szeméttel

A műtárgy és környezete rendszeresen tele van szeméttel, ételmaradékkal, ami a patkányokat, stb. vonzza. Kérjük rendszeres tisztán tartását, a bekerítése is indokolt lenne.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2025-08-29 12:55:17**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/178270/mutargy-tele-szemettel/hivatal>

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

