

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Rákóczi út 19

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. augusztus 31.

Kifolyt, szétszóródott szemét

A SPAR előtt a szemét ki van folyva a kukából, elég lehangoló környezetet nyújtva a SPAR bejárata környékének. (Rákóczi-Szentkirályi sarok)

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-09-03 08:45:11

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/178721/kifolyt-szetszorodott-szemet/hivatal>