

**Utca:**

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Budapest

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2025. szeptember 01.

## Járdára kifolyt olaj

Valahonnan nagy mennyiségű olajos szennyeződés került a kerékpárútra éj a járdára. Csúszásveszélyes, bűdös, és környezetszennyező.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-09-05 08:05:05**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/178855/jardara-kifolyt-olaj/hivatal>