

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
47

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. szeptember
04.

Veszélyes/felesleges közúti jelzőtáblák

—

A Szilágyi Erzsébet fasorban a korábbi Budapest szálló parkolója (jelenleg építési terület) előtti járdán álló oszlopon fejmagasságban elhelyezett, ráadásul okafigyott közúti táblák találhatóak. Le kellene szerelni.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-09-15 09:30:04

Hivatal válasza

Tisztelt Adminisztrátor!

A <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/179110/veszelyesfelesleges-kozuti-jelzotablak/hivatal-bejelentésre> a következő választ adjuk:

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a hivatkozott Szilágyi Erzsébet fasori alacsony jelzőtáblák leszerelésére vonatkozóan intézkedünk.

Tisztelettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai kezelői főosztály

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu Web: www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

P Nyomtatás előtt gondoljon a környezeti felelősségünkre!

2025-09-16 13:14:41

Felhasználói hozzászólás

Táblák leszerelve, oszlop kivágva, probléma megoldva!

Köszönöm!