

Utca:

Budapest, XVI. kerület, Akácfa u. 63

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:2025. szeptember
07.

Veszélyes kereszteződés

XVI kerület Akácfa és Rákosi út kereszteződésénél a fák körül bokrok cseperedtek és így a kereszteződés veszélyessé vált, nem lehet kilátni a keresztirányú forgalomra.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-11-19 14:23:39

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a szükséges kertészeti munkákat elvégezték a területen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/179230/veszelyes-keresztvezodes/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

