

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Kőbányai BKM Budapesti út 18

**Illetékes:**

Kőbányai BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. szeptember 07.

## Üvegszilánkos kerékpárút

Az Orczy út és a Könyves Kálmán körút között, a Kőbányai út melletti kerékpárúton nagyon sok helyen van törött üveg. Kérem takarítsák fel, defektveszélyes terület. A középső részén a buszmegálló környékén a legrosszabb a helyzet.

Köszönöm!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**


jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

Web cím:

E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**2025-09-09 15:39:50**

**Felhasználói hozzászólás**

Na most meglátszik, mennyire fontos valójában a kerületi és fővárosi vezetésnek a kerékpáros közlekedés. Vajon lesz-e megoldás úgy, hogy nem lehet közben az autósokat szívatni?

**2025-09-10 15:25:10**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/179281/uvegszilankos-kerekparut/hivatal>