

**Utca:**

Budapest, XXIII. kerület, Soroksár,  
Szentlőrinci út (gyorsétterem)

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. szeptember  
11.

## Fekália a buszmegállóban

FRISSÍTÉS: 2025.09.23.

Bejelentő válasza:

„Még mindig.”

-----

A Szentlőrinci úti felüljáró északi, Soroksárra vezető oldalán a buszmegálló ismét fekáliás.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-09-15 14:35:51**

Félig-meddig takarítva

**Felhasználói hozzászólás**

**2025-09-16 07:50:06**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

**BKM Budapesti Közűvek (Budaörs)**

Tisztelettel: Budapesti Közűvek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/179538/fekalia-a-buszmegalloban/hivatal>

**2025-09-16 07:51:51**

Munkatársaink a terület takarításának egy részét elvégezték

**Felhasználói hozzászólás**

**2025-09-23 14:45:36**

Még mindig.

**Felhasználói hozzászólás**

**2025-09-26 08:00:09**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

**BKM Budapesti Közűvek**

Tisztelettel: Budapesti Közűvek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/179538/fekalia-a-buszmegalloban/hivatal>