

Utca:

Budapest, II. kerület, Szemlőhegy u. 1

Illetékes:

II. kerület
Önkormányzata

Állapot:

Válaszra vár

Dátum:

2025. szeptember
19.

Gázművek fedlap körül tönkrement burkolat

FRISSÍTÉS: 2025.09.29.

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. válasza:

„A helyszínen az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. a vezeték létesítése óta nem végzett munkát, javasoljuk a közútkezelő és az önkormányzat felkeresését a járda javításával kapcsolatban.”

Gázművek fedlap körül tönkrement burkolat

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2025-09-21 09:47:16

2025-09-29 14:15:06

Feladó

Felhasználói hozzászólás

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

Tisztelt Járókelő,

A <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180139/gazmuvek-fedlap-korul-tonkrement-burkolat/hivatal> bejelentéssel kapcsolatban az alábbi visszajelzést adjuk:

A helyszínen az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. a vezeték létesítése óta nem végzett munkát, javasoljuk a közütközelt és az önkormányzat felkeresését a járda javításával kapcsolatban.

Üdvözlettel,
MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

From: Jarokelo.hu >
Sent: Friday, September 19, 2025 9:39 PM
To: MVM Földgázelosztó >
Subject: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00180139

[cid:a19a75f9ecae89cbece036571f3aaeb4@jarokelo.hu]

Tisztelt Ügyfélszolgálat (MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.)!

Bejelentés érkezett a jarokelo.hu közterületi hibabejelentő oldalon keresztül, amely feltehetően az Ön szervezetének hatáskörébe tartozik.
[cid:f3683857fdcc9e5478ef108dec2bd80b@jarokelo.hu]

Gázművek fedlap körül tönkrement burkolat

Azonosító

JAROKELO-BUDAPEST-00180139

Probléma helyszíne

Budapest, Szemlőhegy u. 1, 1024 Magyarország

47.51601890, 19.02733610

A megadott cím a térképszolgáltatás pontatlansága miatt esetenként eltérhet a valóságtól. A pontos helyszínt minden esetben a GPS koordináta jelöli.

Probléma leírása

Gázművek fedlap körül tönkrement burkolat

Letöltöm a teljes bejelentést

A teljes bejelentést, a probléma leírását, helyét, a képes dokumentációt, a környéken lakók reakcióit, más érintett hivatalok válaszait, és a megoldásra tett javaslatokat a fenti gombra vagy az alábbi linke kattintva PDF formátumban megtekintheti, illetve nyomtathatja is.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180139/gazmuvek-fedlap-korul-tonkrement-burkolat/hivatal>

MIT TEGYEN?

- Válaszát elküldheti erre az emailre válaszként vagy a(z) budapest@jarokelo.hu email címre is továbbíthatja.
- Válaszában kérjük, térjen ki arra, milyen lépéseket kíván tenni szervezete a probléma megoldása érdekében, és mennyi időn belül várható a megvalósítás. Amennyiben a probléma nem megoldható, kérjük, azt is írja meg, hogy miért nem.
- FONTOS!** Kérjük, a bejelentés járókelős azonosítószámát (JAROKELO-BUDAPEST-00180139) mindenképp tüntesse fel válaszában, mert ennek hiányában ügykezelőink nem tudják azt a megfelelő ügghöz társítani.
- Felhívjuk figyelmét, hogy válasza az adott ügy bejelentőjének, vagyis a város egyik lakójának problémájára, felvetésére reagál, melyet továbbítunk számára. Ezenkívül a weboldalunkon is megjelenik, így a nagy nyilvánosság számára is láthatóvá válik. Válaszából kommunikációs felületeinken és sajtóorgániumokban idézhetünk is.

Tájékoztatás az Ön jogszabályi kötelezettségeiről:

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az Ön szervezete részben vagy egészben közpénzből finanszírozott, úgy a jelen email a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdése szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem válaszol erre az emailre, a rendszerünk a bejelentés kiküldését követő 40. napon ismételten elküldi Önnek az ügyet, amit a 80. napon még egyszer megismétel, majd a 90. napon megoldatlanul zárja az ügyet azzal az indoklással, hogy nem érkezett válasz a megnevezett szervezettől.

A bejelentésre lehetősége van rákeresni az oldalunkon az ügyszám alapján, amennyiben a böngészője címsorába begépelni az ügy számát az alábbi módon: www.jarokelo.hu/000000, a nullák helyére az ügy tényleges számát írva.

Ha segítségre van szüksége, vagy kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal!

Tar Julianna

ügykezelő koordinátor

Járókelő Közhasznú Egyesület

tar.julcsi@jarokelo.hu

Üdvözlettel:

Lukács Máté

ügyvezető

Járókelő Közhasznú Egyesület

lukacs.mate@jarokelo.hu

[cid:ad00cbc0441f5cb82be5fc2bf19946db@jarokelo.hu]
Fontos önnek a kerületi,
[cid:ba9b3d37fc682f351cd9414cabf43f93@jarokelo.hu]

városi lakosok kérése, észrevétele?

A Járókelő segíti az illetékesek és a városiakok közötti kétirányú, ügyfélbarát, emberközpontú kommunikációt.

[cid:d122e081a620cd1b6045592fdcd0509@jarokelo.hu]

Probléma bejelentése
Kapcsolat

Kövessen minket!

[cid:aa946f4bb2c7aecfd5067bc851fff8e0@jarokelo.hu]
[cid:d879343fffac5a601b93f5250627699d@jarokelo.hu]
[cid:7019b868b2fd387a0c397cf24c0bfbf5@jarokelo.hu]

© 2025 www.jarokelo.hu

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



2025-09-30 14:35:03

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő/Admin!

Köszönjük bejelentését, továbbítottuk Műszaki Osztályunk számára ellenőrzésre. Szíves türelmét kérjük a terület felméréséig!
Üdvözlettel,
II. Kerületi Önkormányzat

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

