

Utca:Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Üllői út
76**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:2025. szeptember
21.

Széthullott szemetes

FRISSÍTÉS: 2025.09.28.

A bejelentő észrevétele:

„Hát ha ezt 4 napja tényleg megjavították, akkor nem sikerült túl jól, mert ismét ilyen állapotban van: (lásd a képet kommentben)”

A Klinikák metrómegállónál az átkelőhely melletti szemetes szétesett. Napi szinten történik ez a kerületünkben levő szemetesekkel - van tervben ezek megerősítése, hogy ne kelljen minden héten ezzel dolgozniuk? Vagy ha ez bármi okból nem lehetséges vagy nem tervezett, van lehetőség a más kerületekben gyakori stabil fémkukák beszerzésére?

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-09-24 15:20:10

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edényt visszahelyezték, valamint a rögzítés megerősítése is tervben van.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180236/szethullott-szemetes/hivatal>

2025-09-28 14:05:38

Felhasználói hozzászólás

Hát ha ezt 4 napja tényleg megjavították, akkor nem sikerült túl jól, mert ismét ilyen állapotban van:

2025-10-02 15:25:13

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edényt kicserélték és rögzítették.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180236/szethullott-szemetes/hivatal>