

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Margit híd

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. szeptember  
27.

## Firkás rongált lejáró

Jelzett helyszínen lévő aluljáró lejáró, és a lejáróban lévő ajtó durván rongált, firkás, graffitis, matricás.


Kérjük az Illetékest, hogy javítsa a jelzett problémákat!

--  
KÉRNÉNK AZ ILYEN JELLEGŰ RONGÁLÁSOK SOKKAL SZIGORÚBB SZANKCIONÁLÁSÁT, MERT ELKÉPESZTŐ MENNYISÉGŰ KÖZPÉNZ MEGY EL A JAVÍTÁSOKRA, ÉS UNDORÍTÓAN NÉZ KI A VÁROS, MERT MINDEN FIRKÁS!!! FELHÁBORÍTÓ!!!

Pontos helyszín:

47.51465571853438, 19.038989408557278

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-10-28 16:00:05**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a firkákat eltávolították a területen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180679/firkas-rongalt-lejaro/hivatal>