

Utca:Budapest, VIII. kerület, Józsefváros,
Budapest**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**


Megoldott

Dátum:2025. szeptember
28.

Hátrahagyott facsemete támaszok darabjai

Az Üllői a Hugonnai Vilma térnél az egyik ágyás két fájánál hátramaradt két karó (az egyik fánál) és az azokat összefogó elem egy darabja (a másik fa tövében).

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-11-28 13:23:43

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink elvégezték a szükséges kertészeti munkákat a területen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180729/hatrahagyott-facsemete-tamaszok-darabjai/hivatal>