

**Utca:**Budapest, VIII. kerület, Józsefváros,  
Budapest**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**


Megoldott

**Dátum:**2025. szeptember  
28.

## Hátrahagyott facsemete támaszok darabjai

Az Üllői a Hugonnai Vilma térnél az egyik ágyás két fájánál hátramaradt két karó (az egyik fánál) és az azokat összefogó elem egy darabja (a másik fa tövében).

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-11-28 13:23:43**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink elvégezték a szükséges kertészeti munkákat a területen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180729/hatrahagyott-facsemete-tamaszok-darabjai/hivatal>