

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Francia út 47

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:


2025. szeptember
29.

Szemetes, gazos a terelő környezeze

Tisztelt FKF!

A Thököly úton, Zugló vasútállomás felüljárónál a kihelyezett beton terelők környezete ismét szemetes, gyomos, egy fa is kikelt.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:


jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-10-02 15:20:13

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180781/szemetes-gazos-a-terelo-kornyezeze/hivatal>