

Utca:Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre, Igló u. 2**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**


Megoldott

Dátum:2025. szeptember
29.

Gazos, szemetes gyalogátkelő és környezete

Az Igló utca és a Gyömrői út kereszteződésében a gyalogátkelő és a forgalmtól elzárt terület, útpadkák környezete nagyon gazos, szemetes. A gaz már a tábla magasságáig ér. A vakok és gyengénlátók nem tudják használni a taktilis sávot a gyalogátkelőnél, mert benőtte azt is a gaz. Ez így veszélyes, kérem végezzenek átfogó takarítást a környéken!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-09-29 09:57:33

Felhasználói hozzászólás

FKF

2025-12-03 08:08:39

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását és gyommentesítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/180799/gazos-szemetes-gyalogatkelo-es-kornyezete/hivatal>