

Utca:

Budapest, IX. kerület, Ferencváros, Koppány u.

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:


2025. október 05.

Veszélyes anyag az úttesten

Jó reggelt, egy járműből olaj ömlött az úttestre, a vezetője észlelhette, felreállt, de így a járda is olajos lett, és az úttest is, sok méteren át, ráadásul kereszteződésben és jobbra kanyarodó sáv kivezető ívében, ami rendkívül veszélyes, főleg hogy esett is az eső. Talán valaki rádobott egy lapát földet onnan az út széléről, de ez így SOS veszélyes!

Budapest, IX. Külső Mester utca - Koppány utca torkolata

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-11-19 14:28:38

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/181115/veszelyes-anyag-az-uttesten/hivatal>