

**Utca:**

Budapest, IX. kerület, Ferencváros,  
Közvágóhíd H

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2025. október 08.

## Törött lekvárosüveg a rákóczi híd bicikliúton

Valaki egy teli lekvárosi üveget összetört a rákóczi híd pesti oldal felvezető bicikli útján és attól mint egy 50 méterrel előrébb egy törött autóüveg is szét van szóródva .

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-10-13 09:25:06**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/181321/torott-lekvarosuveg-a-rakoczi-hid-bicikliuton/hivatal>