

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda,
Gyergyótölgyes utca

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. október 14.

Poros, kavicsos az út széle

A Gyergyótölgyes út széle vastagon poros, kavicsos. Kérem takarítsák össze!

TÉRKÉP A HELYSZÍNŐRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-10-20 15:40:06

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/181628/poros-kavicsos-az-ut-szele/hivatal>