

**Utca:**

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,  
10 95

**Illetékes:**

BKK Budapesti  
Közlekedési  
Központ

**Állapot:**

Válaszra vár

**Dátum:**

2025. október 16.

## Fa a megállóban

FRISSÍTÉS: 2026.02.24.

BKM Budapesti Közművek válasza:

„Munkatársaink elvégezték a fa vizsgálatát és megállapították, hogy annak egészségi állapota nem indokolja kivágását. Javasoljuk, hogy forduljanak a BKK Zrt.-hez a buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban, mivel a tárgyi megállóhoz közel található másik buszmegálló is.”

FRISSÍTÉS: 2025.11.07.

Budapest Közút válasza:

„Budapest főváros területén a közösségi közlekedést érintő közlekedésszervezési feladatok a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. illetékességébe tartoznak. Az érintett fa és növénykazetta üzemeltetését a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt Főkert Kertészeti Divíziója látja el.”

FRISSÍTÉS: 2025.10.20.

III. kerület ÓBKF Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet válasza:

„Tájékoztatom, hogy az Ön által jelezett probléma a Budapest Közút hatáskörébe tartozik, ezért a bejelentését egyidejűleg megküldtem e szerv részére a további eljárás lefolytatása érdekében.”

Az Óbudai rendelőintézet Volánbuszos megállójában pont ott áll egy fa, ahová esik a hátsó ajtó, így kerekesszékkal vagy babakocsival lehetetlenség felszállni a buszra.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-10-16 15:39:01**

**Felhasználói hozzászólás**

Megoldás lehet esetleg a megálló áthelyezése pár méterrel, vagy a két buszmegálló egyesítése

**2025-10-20 10:35:04**

**III. kerület ÓBKF Óbuda-Békásmegyer  
Közterület-felügyelet**

Tisztelt Bejelentő! Tájékoztatom, hogy az Ön által jelezett probléma a Budapest Közút hatáskörébe tartozik, ezért a bejelentését egyidejűleg megküldtem e szerv részére a további eljárás lefolytatása érdekében. Ügyét Felügyeletünk lezártnak tekinti.

**2025-11-07 10:33:37**

**Budapest Közút**

Tisztelt Cím!

Mellékletben megküldjük a tárgyban szereplő bejelentésre adott tájékoztatásunkat, amelyet elektronikus aláírással láttunk el.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály  
e-mail: [utfenntartas@budapestkozut.hu](mailto:utfenntartas@budapestkozut.hu)  
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1115. Budapest, Bánk bán u. 8-12.  
[Leírás: Budapest közút]

**2026-02-24 08:14:47**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink elvégezték a fa vizsgálatát és megállapították, hogy annak egészségi állapota nem indokolja kivágását. Javasoljuk, hogy forduljanak a BKK Zrt.-hez a buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban, mivel a tárgyi megállóhoz közel található másik buszmegálló is.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/181764/fa-a-megalloban/hivatal>