

**Utca:**

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-  
Pestszentimre, Ferihegyi Repülőtérre vezető  
út

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2025. október 16.

## Kosz, gaz és törmelék

A repülőtér 1-es terminál behajtójánál a járdaszigeten és körülötte rossz állapotok uralkodnak. Gaz, törmelék, szemét található. Felgyülemlt a por és sok cigarettacsikk.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2026-01-07 14:28:41**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Bejelentése óta a terület takarítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/181773/kosz-gaz-es-tormekek/hivatal>

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

