

Utca:

Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Szilágyi Erzsébet fasor 14

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. október 22.

Leszűkült kerékpárút

A Szilágyi Erzsébet fasornak a Szamos utca és a Szent János kórház villamosmegálló közti szakaszán a fű és a lehullott levelek egyre szűkebbre szorítják a kerékpársáv úttest felőli oldalát. Ez leginkább a fogaskerekű végállomása és a Szent János kórház villamosmegálló közti szakaszon zavaró. Lásd a mellékelt fotót. Kérem, hogy tisztítsák meg a kerékpársávot.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-10-28 20:43:00

Felhasználói hozzászólás

A fogaskerekű végállomása és a Szent János kórház villamosmegálló közti szakaszon eltakarították az avar. Kérem, hogy ezt tegyék meg a fogaskerekű végállomása és a Szamos utca közti szakaszon is, mert időközben azt is ellepte az avar.

2025-11-03 14:55:03

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/182177/leszukult-kerekparut/hivatal>