

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Kossuth Lajos tér 1-3

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. október 23.

Hiányzó hulladékgyűjtő

Hiányzó közlekedési tábla. Kérem, szereljék fel, vagy távolítsák el az oszlopot. Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-10-31 09:00:08

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen két edényt is üzemeltettünk, mind a kettőt a használhatatlanságig megrongálták. Munkatársaink kihelyezték a területre helyettük két hagyományos zöld hulladékgyűjtő edényt.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/182186/hianyzo-hulladekgyujto/hivatal>