

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Róbert Károly körút
67

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. október 25.

Lehel utca Róbert Károly krt. aluljáró

A helyen az összes kuka fel van borítva.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-10-28 16:00:06

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen napi szintű a takarítás. Munkatársaink a takarítás alkalmával észlelték a problémát és helyreállították az edényeket.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/182311/lehel-utca-robert-karoly-krt-aluljaro/hivatal>