

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, 1107-Móricz Zsigmond körtér

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. november 04.

Móricz Zsigmond körtér felszíni higiéniai aggálya

—

FRISSÍTÉS: 2025.12.05.

Bejelentő válasza:

„Minden érintett nevében köszönöm a munkát, azonban a bejelentésben nem ez a lépcsőforduló szerepelt, hanem a D-É irányú, Albertfalva felől érkező villamosmegálló melletti, az M4 lifttel egy blokkban elhelyezkedő lépcsőforduló. A Fornetti, a Félegyházi Pékség előtt.”

FRISSÍTÉS: 2025.12.05.

BKM válasza (kép csatolva):

„Munkatársaink a bejelentett helyszín takarítását és graffitimentesítését elvégezték.”

FRISSÍTÉS: 2025.12.01.

Budapest Közút válasza:

„Az aluljáró takarítása, ideértve a graffitik eltávolítását is a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. (FKF Köztisztasági Divízió, Köztisztasági Igazgatóság) feladatkörébe tartozik, Társaságunk nem illetékes az ügyben.”

A körtér általánosan megszokottan egy piszkosabb csomópont a környező zöldebb és enyhébb forgalmú közterekhez képest. A metró felvonó felszíni területe az építés óta lassan átvette a korábbi felújítás előtti gomba méltatlan, undorító állapotát. A villamosmegálló mentén a térköveken kívül az összes létező emésztési végtermék lenyomata, laposra taposott, megkövült rágókkal kiegészülve. Ennek szembetűnését elősegíti egyébként a térkő típusa és színe, mely láthatóan rossz választás volt egész Szentimre város területén. A bejelentés indikátora azonban a fent említett probléma mellett inkább az előbb megjelölt helyen, a lifttel szembeni lépcsőfordulóban kihelyezett megállóhely táblán megkövülő liternyi guano, amely erős egészségügyi aggályokat vet fel az egyébként 200 méterre elhelyezkedő SZTK környékén, ami szinte ironikus, de mindenképpen groteszk. A bejelentésem a megjelölt tábla tisztítása, illetve az illetékes szerv vagy személyek felelősségre vonása a méltatlan,

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



közveszélyes állapotok létrejöttével kapcsolatban.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:


jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-12-01 09:53:35

Budapest Közút

Tisztelt Címzett! Iktatószám: BPK/31936-2/2025

A 00182907 számú megkeresésükre a Budapest XI. kerület Móricz Zsigmond körtéri gyalogos aluljáróval kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az aluljáró takarítása, ideértve a graffitik eltávolítását is a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. (FKF Köztisztasági Divízió, Köztisztasági Igazgatóság) feladatkörébe tartozik, Társaságunk nem illetékes az ügyben.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Híd, műtárgy főosztály

[cid:image003.png@01D82EEB.D989AB20]

e-mail: hidmutargy@budapestkozut.hu

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 86

Web cím:

E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



2025-12-01 10:31:10

Felhasználói hozzászólás

Kedves Járókelő!

Kérem tudnák továbbítani az említett címzettnek az eredeti panaszt? A közút a levélben szereplő, nem az aluljáróhoz tartozó részletekre nem tért ki, pedig feltehetően azok az ő felelősségi körünkbe tartoznak. Ezek szerint a két szervezet együttműködése lenne szükséges, ami alapján nem meglepő az említett áldatlan állapot kialakulása.

Köszönettel

2025-12-05 14:43:43

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett helyszín takarítását és graffitimentesítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/182907/moricz-zsigmond-korter-felszini-higieniai-aggalya/hivata>
|

2025-12-05 14:57:12

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Ügyintéző!

Minden érintett nevében köszönöm a munkát, azonban a bejelentésben nem ez a lépcsőforduló szerepelt, hanem a D-É irányú, Albertfalva felől érkező villamosmegálló melletti, az M4 lifttel egy blokkban elhelyezkedő lépcsőforduló. A Fornetti, a Félegyházi Pékség előtt.

2025-12-19 17:33:39

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/182907/moricz-zsigmond-korter-felszini-higieniai-aggalya/hivata>
|