

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Üllői út 68

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. november 05.

Kerékpársávot ellepő levelek

Az Üllői út Nagyvárad tér és Körút közötti szakaszát mind a két oldalon elárasztották a fákról lehulló levelek, van olyan szakasz, ahol már a sáv több mint fele nem használható a levelek miatt. Egy nagyobb eső után nagyon balesetveszélyes lesz itt közlekedni.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-11-10 14:08:38

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület takarítását elvégeztük. Kapacitásaink függvényében igyekszünk lépést tartani a levélhullással.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/182949/kerekparsavot-ellepo-levelek/hivatal>